



Herrn
Markus Tressel MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Steffen Bilger MdB
Parlamentarischer Staatssekretär

Koordinator der Bundesregierung für
Güterverkehr und Logistik

HAUSANSCHRIFT
Invalidenstraße 44
10115 Berlin

POSTANSCHRIFT
11030 Berlin

TEL +49 (0)30 18-300-2100
FAX +49 (0)30 18-300-2119

psts-bilger@bmv.bund.de
www.bmvi.de

Datum: Berlin, **13. Jan. 2020**
Seite 1 von 1

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage Nr. 29/Januar:

Wie viele Fälle (sogenannte „Fume-/Smell-/bad-Smell-/Odour-Events“) mit in der Flugzeugkabine oder dem Cockpit vorkommenden Öldämpfen, Ölgeruch, Enteisungs- und/oder Hydraulikflüssigkeiten oder Ähnlichem sind dem Luftfahrt-Bundesamt und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in den Jahren 2018 und 2019 jeweils bekannt gemacht worden?

beantworte ich wie folgt:

Dem Luftfahrt-Bundesamt wurden im Jahr 2018 509 und im Jahr 2019 418 Ereignisse gemeldet, bei denen im Cockpit oder im Fluggastraum, von Öldämpfen, Ölgeruch, Enteisungs- und/oder Hydraulikflüssigkeit oder Ähnlichem berichtet wurde.

Der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurden im Jahr 2018 32 und im Jahr 2019 35 derartige Ereignisse gemeldet. Keines dieser Ereignisse wurde als Schwere Störung oder als Unfall klassifiziert.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Bilger

